

Princips

Kustība ieslēdz gaismu. Jūsu komfortam, Jūsu drošībai, labvēlībai piroelektriskās infrasarkanu staru detektors uztver kustību ķermeņa (cilvēki, dzīvnieki utt.) neradzošo siltuma starojumu. Šādi uztvertais siltuma starojums tiek elektroniski pārvērtts un ieslēdz gaismniek. Sensors siltuma starojumu neuztver caur šķēršļiem, piemēram, mūrēm vai stikliem, līdz ar to gaismnieks netiek ieslēgts.

Drošības norādes

- Montāžas laikā pievienojamais elektrības vads nedrīkst atstāties zem sprieguma. Tādēļ vispirms atslēgt strāvas padevi un ar sprieguma mērītāju pārbaudīt, vai veids nestrodošs zem sprieguma.
- Instalējot sensoru, jāstrādā ar elektrotīkļa spriegumu. Tādēļ tas jāveic speciālistam, lietpratīgai un saskaņā ar vietējo instalācijas un pieslēgšanas tehnisko priekšrakstu prasībām (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Ierīci neizjaukt saviem spēkiem. Remontdarbus veikt drīkst tikai specializēta remontdarbnīca.

Norādes instalācijai 1 – 7 (kā piemērs minēts produkts L 20 S)

L = fāze (visbiežāk melns vai brūns), N = nulles vads (visbiežāk zils), PE = iespējamais sazemējums (zaļš / dzeltenis) / Svarīgi! PE sazemējumu, ja tiek izmantots, izslēgt ar izolācijas lent!

4 Pieslēgums ar zemsprieguma pievad vadu, 5 Pieslēgums ar vīrsapņemtuma pievad vadu un starplīķu.

Uzmanību! Pats par sevi saprotams, šīda pievad vadā var tikt iemontēts šīda slēdzis ieslēgšanai/ieslēgšanai. Svarīgi! Sajaukti pieslēgumi var novest pie ierīces bojājumiem. Līdz, ņemiet vērā, ka gaismnieks ir nodrošināms ar 10 A drošības slēdzi.

Funkcijas 8

Krēslošanas iestatījumi (L 20 S / L 22 S) (Rūpnīcas iestatījumi: dienasgaismas režīms – 2.000 luks): Bez pakāpēm iestatāms sensora reakciju sliekšnis no 2 – 2.000 luksiem. Iestatījumu regulators uz ☼☼ = dienasgaismas režīms, apm. 2.000 luks. Iestatījumu regulators uz ☼☼ = krēslošanas režīms, apm. 2 luks. Uzveres lauka iestatāms dienasgaismā iestatījumu regulators pagriežams uz ☼☼ (dienasgaismas režīms). **L 22 N:** 2 – 50 luks

Laika iestatījumi (L 20 S / L 22 S)

(Rūpnīcas iestatījums: 8 sek.): Bez pakāpēm iestatāms degšanas ilgums no 8 sek. līdz 35 min. Iestatījumu regulators uz laikas laiks (8 s) Iestatījumu regulators uz garāks laiks (35 min) Uzveres lauka iestatīšana izvēlēties īsāko laiku.

L 22 N Gece basarruf modu: 0 – 7 stundas

Uzveres lauka iestāšana (L 20 S / L 22 S)

9 ar uztveres palīdzību, lai no uztveres lauka „izņemtu”, piemēram, gājēju ceļus vai blakus esošos zemes gabalus. 10 aizsniedzamība: 2 – 10 m, pagriežot sensora līcu par 90°.

Darības traucējumi (traucējums / cēlonis ↔ novēršana)

Nav sprieguma / mājas drošinātājs ir bojāts, nav ieslēgts ↔ **jauns mājas drošinātājs ieslēgt elektrotīkla slēdzi, pārbaudīt vadu ar sprieguma mērītāju. Neieslēdzas** / apkārtne vai por gaiss ↔ **nodalīt, līdz samērīgts reakcijas sliekšnis vai iestatīt no jauna** / bojāta spulve ↔ **nomaiņt spulvi / ieslēgt šīda slēdzi AUS/OFF ↔ ieslēgt**

Tikai sensorvariantiem: uztveres lauks nav precīzi iestatīts ↔ **jūstēt no jauna. Neieslēdzas** / nepārtraukta kustība uztveres laukā ↔ **izmainīt lauku. Negaidīt ieslēdzas** / tiek uztvertas, piemēram, braucošas automašīnas ↔ **pārveidot lauku, pagriezt sensoru. Izmantāt aizsniedzamību** / izmainīt apkārtnes temperatūra ↔ **pie zemām temperatūrām samazināt aizsniedzamību, pagriezt sensoru, pie augstākām temperatūrām – pagriezt augstāk.**

Utilizācija

Elektroierīces, piederumi un iepakojumi jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.



Nemetiet elektroierīces parastajos atkritumos!

Tikai ES valstīm: Atbilstoši Eiropas vadlīnijām par vecām elektroierīcēm un elektroniskām ierīcēm, un to lietojumu nacionālās tiesības, nefunkcionējošas elektroierīces jāsavāc atsevišķi un tās jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.

Darības garantija

Šis STEINEL produkts ir izgatavots ar vislielāko rūpību, tā darbība un drošība ir pārbaudīta saskaņā ar spēkā esošajiem priekšrakstiem, un noslēgumā paklausts izlases veida pārbaudei. STEINEL garantē neapvainojamas produkta ierīšības un darbību. Garantijas laiks ir 36 mēneši un stājas spēkā ar pārdošanas dienu ietokājumi. Mēs novēršam trūkumus, kuri radušies materiālu vai rūpnīcas kļūdu dēļ, garantijas serviss ietver sevi bojāto daļu savēšanu kārtībā vai apmaiņu pēc mūsu izvēles. Garantijas serviss nestiecas uz nodotumam pakļauto daļu bojājumiem, kā arī uz bojājumiem un trūkumiem, kuri radušies nelietderīgas lietošanas, apkopes vai arī neoriģinālu daļu izmantošanas rezultātā. Garantijas saistības nestiecas uz citiem objektiem, kas varētu tikt bojāti ierīces darbības rezultātā. Garantija ir spēkā tikai tad, ja neizlaukta ierīce kopā ar šīs kļūdas aprakstu, kases čeku vai rēķinu (ar pirkšanas datumu un pārdevēja zīmogu, labi iepakota, tiek nosūtīta attiecīgajai servisa nodaļai.

Serviss: Pēc garantijas laika beigām vai bojājuma bez tiesībām uz garantijas servisu remontē mūsu rūpnīcas serviss. Labi iesatnotu precī, līdz, nosūdot tūlītējai servisa nodaļai.

Принцип действия

Движение включает свет. Для Вашего удобства и безопасности. Встроенный пироелектрический инфракрасный сенсор регистрирует невидимое тепловое излучение движущихся объектов (людей, животных и т.д.). Регистрируемое тепловизирующее преобразуется электронным способом в сигнал, который вызывает включение светильника. В том случае, если на пути имеются препятствия, например, стены или оконные стекла, регистрация теплоизлучения не происходит, а следовательно не производится и включение лампы.

Указания по технике безопасности

- При проведении монтажа подключенный электропровод должен быть обесточен. Поэтому, в первую очередь, следует отключить подачу тока и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.
- Монтажные работы по подключению прибора относятся к категории работ с сетевым напряжением. Поэтому их должны выполнять специалисты согласно инструкции по монтажу и при соблюдении условий подключения электрических изделий, действующих в стране. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Использовать только оригинальные запасные части

Не разбирать прибор самостоятельно. Ремонт можно выполнять только в специализированной мастерской.

Указания по установке 1 – 7 (представлено в качестве примера на изделии L 20 S)
L = токоведущий провод или подключенная к потребителю фаза (чаще всего черный или коричневый), N = нулевой провод (чаще всего синий), PE = возможный провод заземления (зеленый/желтый)
Внимание! Если есть, использовать провод заземления PE клеммой лентой.
4 подключение скрытой проводкой, 5 подключение открытой проводкой через прокладку.

Внимание! При необходимости к сетевому проводу может быть присоединен выключатель сетевого тока. Важно: Неправильное присоединение проводов может привести к повреждению сенсора. Следите, чтобы светильник был оснащен линейным защитным предохранителем 10 А.

Принципы работы 8

Установка сменного порога (L 20 S / L 22 S) (заводская настройка: режим дневного освещения 2.000 лк)

Порог срабатывания сенсора может быть установлен плавно в диапазоне 2 – 2.000 лк.

Регулятор, установленный на ☼☼ = режим дневного освещения прирм. 2.000 лк.

Регулятор, установленный на ☼☼ = режим сменного освещения ок. 2 лк.
При установке зоны обнаружения при дневном освещении регулятор рекомендуется устанавливать на ☼☼ (режим дневного освещения).

L 22 N: 2 - 50 лк

Установка времени включения лампы (L 20 S / L 22 S)

(заводская настройка: 8 сек.):

Время освещения может быть плавно установлено в диапазоне от 8 сек. до 35 мин.

Регулятор - мин. продолжительность (8 сек.) / Регулятор - макс. продолжительность (35 мин.)
При настройке зоны обнаружения рекомендуется установить минимальную продолжительность ок. 2 лк.

L 22 N Ночной режим экономии: 0-7 часов

Регулировка зоны охвата (L 20 S / L 22 S)

9 С помощью закрывающей накладки, чтобы например, выдвигать дорожки или соседние участки
10 Радиус действия 2 – 10 м, за счет поворота лизы сенсора на 90°.

Неполадки при эксплуатации (неполадка / причина ↔ устранение)

Нет напряжения / неисправен предохранитель, не включен ↔ **установить новый предохранитель, включить сетевой выключатель, проверить провод, изменить накладки.** **Не включается** / В окружении еще слишком светло ↔ **поднять датчик или порог срабатывания или изменить установлен значение / накладка накладки неисправна ↔ изменить высоту накладки / Выключен сетевой выключатель ↔ включить**

Только для выключателя света: Неправильно установлена зона обнаружения ↔ **изменить высоту регулировки. Не выключается** / постоянное движение в зоне обнаружения ↔ **изменить зон. Неожидательное включение** / Включается в результате движения автомобиля на дороге ↔ **Открыть зону, сенсор повернуть вниз. Изменение радиуса действия** / Изменение температуры окружающей среды ↔ **При низких температурах радиус действия сократить, опустит сенсор, при высоких температурах - повысить сенсор вверх.**

Утилизация

Электроприборы, комплектующие и упаковку следует направить на экологичную вторичную переработку.



Не выбрасывать электроприборы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС: Согласно действующей Европейской директиве по отработанным электронным и электронному оборудованию и ее реализации в национальных законодательствах отработанные электроприборы должны собираться отдельно и направляться на экологичную вторичную переработку.

Гарантийные обязательства

Данное изделие производится Steinel было с особым вниманием изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации соответственно действующими инструкциями, а потом подвергнуто выборочному контролю качества. Фирма STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые возникли в результате недоброкачественности материала или вследствие дефектов конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы. Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на повреждения, возникшие в результате износа деталей, и на повреждения и недостатки, возникшие в результате неадекватной эксплуатации и ухода. Фирма не несет ответственности за повреждения предметов третьих лиц, вызванных эксплуатацией изделия. Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в собранном и упакованном виде с кратким описанием неисправности было отправлено вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой продажи и печатью торгового предприятия), по адресу сервисной мастерской.

Сервисное обслуживание: По истечении гарантийного срока или при наличии неполадок, исключая гарантии, наше сервисное предприятие предлагает свои услуги. В таких случаях, просим отправить изделие в упакованном виде в ближайшую сервисную мастерскую.

STEINEL GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzbrebrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188
www.steinel.de

Contact

www.steinel.de/contact

